
dźwig dla niepełnosprawnych
wymiana stolarki na stolarkę o odp. pożarowej EI30
nowe powietrze na klatkę - otwór 100x300cm
instalacja przyzywowa
drzwi ewakuacyjne
odbojnica przeciwuderzeniowa
KL.1
KL.2
KL.3
KL.4
RE120
RE160
1.1 HALL 228,36 PŁYTKI GRESOWE
1.4 KOMUNIKACJA 67,10 PŁYTKI GRESOWE
1.17 KOMUNIKACJA 17,00 PŁYTKI GRESOWE
1.18
1.23
1.22
1.21
1.25
1.24
1.26
1.19
1.20
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
SIEDZISKA SCHODOWE
miejsce zabaw dla dzieci do likwidacji
Wykonanie pasa międzykondygnacyjnego o odp. ogniowej EI60 - do wys. pierwszego rzędu stolarki tj. 130cm. - ścianka parapetowa z płyty ogniochronnej, wypełnienie z wełny mineralnej gr.12cm. Wymiana szkieleta na zestaw szklany z szybą emaliowaną
ściana dylatacyjna pod stolarki na osi dylatacyjnej
hydrant ishn.
obudowa wentylacji basenu do odp. ogniowej RE120 z płyt ogniochronnych 2x12,5mm
obudowa wentylacji basenu do odp. ogniowej RE120 z płyt ogniochronnych 2x12,5mm
ściana dylatacyjna EI120
ściana oddzielenia pożarowego EI120
ściana oddzielenia pożarowego EI60
ściana oddzielenia pożarowego RE120
ściana oddzielenia pożarowego RE60
droga ewakuacji
ściana dylatacyjna RE120
ściana dylatacyjna RE60
ściana dylatacyjna EI120
ściana dylatacyjna EI60