



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Krakowie
ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

Kraków, dnia 25 lipca 2024 r.

Egz. nr 2

Znak sprawy: MZ.5261.1.154.2024.MG

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2024, poz. 127), art. 56 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 ze zm.) zostały przeprowadzone w dniu:

24 lipca 2024 r.

przez:

kpt. Marcin Glanowski, Kierownik sekcji, 7238656

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujący się upoważnieniem z dnia 17 lipca 2024 r. znak MZ.5261.1.154.2024.MG, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Skrzydło zachodnie budynku S-1 przy ul. Reymonta 13a na działce nr 19/47, jedn. ewid.
Krowodrza, obręb nr 12**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	Stanisław Kielbicki – pełnomocnik inwestora na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11.07.2024 r.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Stanisław Kielbicki – kierownik budowy, pełnomocnik	Krzysztof Filip – kierownik robót

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

1. Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w związku z pismem które wpłynęło w dniu 15 lipca 2024 r., pana Stanisława Kielbickiego – pełnomocnika inwestora – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, dotyczącym zakończenia rozbudowy budynku S-1 – skrzydło zachodnie przy ul. Reymonta 13a, nr 19/47, jedn. ewid. Krowodrza, obręb nr 12 i przystąpienia do użytkowania.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Skrzydło zachodnie budynku S-1 przy ul. Reymonta 13a w Krakowie.
2. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, instalacje użytkowe.
3. Droga pożarowa oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

[Signature] 1/2

1. Informacje dot. zgłaszanego obiektu

Dane inwestora	Informacja dotycząca zgłoszenia zakończenia budowy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków	Zawiadomienie z dnia 15 lipca 2024 r, które wpłynęło do tut. Komendy w dniu 15 lipca 2024 r pana Stanisława Kielbickiego – pełnomocnika inwestora – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Dane kierownika budowy:	
Mgr inż. Stanisław Kielbicki, upr. bud.: B-236/90, zam. ul. Graniczna 8/101, 35-326 Rzeszów	

2. Charakterystyka obiektu:

2.1. Zwięzła charakterystyka z podstawowymi danymi budynku

Przedmiotowa kontrola dotyczyła rozbudowy budynku S-1 o skrzydło zachodnie przy ul. Reymonta 13a w Krakowie

Podstawowe dane charakteryzujące budynek:

- powierzchnia zabudowy – 630,07 m²
- powierzchnia całkowita – 3456,13 m²
- kubatura – 14286,6 m³
- wysokość budynku: 20,7 m
- grupa wysokości – średniowysoki (SW)
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III,
- liczba kondygnacji 6, w tym: nadziemnych: 5, podziemnych 1

Inwestycje zrealizowano na podstawie:

- Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 254/6740.2/2018 z dnia 6 marca 2018 r. znak AU-01—1.6740.2.79.2018.PMA zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia budowę;
- Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 533/6740.2/2021 z dnia 13 września 2021 r. znak AU-01—2.6740.2.445.2021.GGO zmieniającą decyzje nr 254/6740.2/2018 z dnia 6 marca 2018 r. znak AU-01—1.6740.2.79.2018.PMA i zatwierdzającą projekt budowlany w zakresie zmian;

W dniu kontroli nie okazano kompletnej wymaganej dokumentacji projektowej i wykonawczej, uniemożliwiło to przeprowadzenie w pełnym zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych i dokonanie właściwej oceny zgodności wykonania zamierzenia budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego:

BRAK UWAG

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2-u stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.



KIEROWNIK BUDOWY

Stanisław Kielbicki
upr. bud. B-236/90

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji
kpt./inż. poż. Marcin Glanowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)