

**PROTOKÓŁ
Z PRÓBY SZCZELNOŚCI
INSTALACJI SKROPLINOWEJ KLIMATYZACJI**

1. Data wykonania:24.04.2024.....
2. Budowa: Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach 415 i 416 na IV piętrze w pawilonie C-1 AGH w Krakowie.
3. Obiekt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, bud. C-1
4. Opis próby: zalano instalację i sprawdzono szczelność oraz prawidłowość odpływu wody z jednostek wewnętrznych
5. Wynik próby: pozytywny.

Podpis (Wykonawca):

Podpis (Inspektor Nadzoru):




